

Forslag til afdelingsmøde, afd. 73

2. juni 2021



Frist for omdeling af forslag den 26. maj 2021

Forslag til afstemning

FORSLAG 1

Der stilles forslag om...

At følgende formulering tilføjes i afdelingens vedligeholdelsesreglement:

At følgende modernisering tillades finansieret via huslejen (kollektiv råderet):

Køkken

Modernisering af køkken

Bemærk: Afdelingens standardmål skal overholdes.

Bemærk: Der skal eventuelt betales merleje, hvis der er tale om en udvidelse af køkkenet.

Indbygningsovn og nedfældet komfurplade

I forbindelse med køkkenmoderniseringen er det muligt at få installeret afdelingens standardmodel for henholdsvis indbygningsovn og nedfældet komfurplade. Hvis du ønsker andre modeller for hårde hvidevarer i dit køkken, skal du ansøge om dette særskilt, jf. installationsretten. Afdelingens standardmål skal fortsat overholdes. Dine egne hårde hvidevarer er ikke en del af råderetssagen.

Herefter er det i forbindelse med afdelingens løbende udskiftning af hårde hvidevarer muligt at vælge at få installeret afdelingens standardmodel for henholdsvis indbygningsovn og nedfældet komfurplade.

Tilvalg:

I forbindelse med modernisering af køkken er det muligt at tilvælge følgende arbejder;

Afblænding eller flytning af døre.

Nedtagning af bærende vægge.

Bemærk: Der stilles krav om ingeniørberegninger.

FORSLAG 2

Der stilles forslag om...

At følgende formulering tilføjes i afdelingens vedligeholdelsesreglement:

Der stilles forslag om at tillade følgende modernisering finansieret via huslejen (kollektiv råderet):

Badeværelse

Modernisering af badeværelse.

FORSLAG 3

Der stilles forslag om...

At gøre noget for at begrænse støjgener fra restaurant Mefistos ventilationsanlæg/udluftningsmotor, som er placeret på et udhustag, nær min lejlighed.

FORSLAG 4***Der stilles forslag om...***

At rengøre/rene ventilationssystemerne (køkken og badeværelse).

Vi fik rengjort ventilatoren i Fænøgade i vinter, da den brændte sammen.

Efter dette er udsugningen blevet mindre kraftig i både køkken og badeværelse hvilket har betydet at der fugt i mit badeværelse - hvis ikke vinduet står åbent mange timer dagligt.

Der er dårlig udsugning ifbm. madlavning. Da vores køkkener kun har emhætter med kulfilter - som i forvejen er en temmelig dårlig løsning - er det ret essentielt at den udluftning der sidder ovenover, også fungerer optimalt.