

Brutto DV-skema for afdeling 60

Godkendt forrige år **Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2024**

| Tekst | (alle tal er angivet i hele tusinde kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | | |
|--|--|-------|------|--------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|----|--|
| Terræn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Belægning | | 245 | | | 3.693 | | | | 41 | | | 45 | | | 49 | | | 271 | | | 59 | | 195 | 64 | | | | 70 | | | 77 | | | |
| Renovering af belægninger, karre a-b-c-d-e | | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renovering af flisebelægninger, stier | | | | | 3.693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Løbende vedl. af flisebelægninger, stier | | | | | | | | | 41 | | | 45 | | | 49 | | | 54 | | | 59 | | 64 | | | | 70 | | | 77 | | | | |
| Udsk. af asfaltbelægninger langs facade | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renovering af havemure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Parkering og garager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Kloakledninger, brønde og riste | | | | | 4.776 | | | | | | | 5.780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renovering af kloakledninger | | | | | | | | | | | | 5.780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kloakrenovering | | | | | 4.776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Forsyningsledninger i terræn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Udvendig belysning | | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 768 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| Udskiftning af udv. belysning, vægarmaturer | | | | | | | | | | | | | 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udskiftning af udv. belysning, terrænlamper | | | | | | | | | | | | | 478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Løbende vedl. af udv. belysning | | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| 1.6 Affaldshåndtering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 Inventar og udsmykning udearealer | | 320 | 7 | | | 7 | | 385 | 8 | | | 9 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | | | 13 | 224 | | 15 | | | | | |
| Renovering af pergolaer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189 | | | | | | | |
| Udskiftning af borde og bænke | | 300 | | | | | | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udskiftning af basketnet | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Løbende vedl. af udvendig inventar | | | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 9 | | | | | | | 11 | | 12 | | | 13 | | | 15 | | | | |
| Udskiftning af pergola | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 Legeplads | | 43 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 820 | 38 | 40 | 124 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 166 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 1.481 | 69 | 71 | 224 | 76 | | |
| Servicekontrakt Legepladsinspektion | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | | | |
| Udskiftning af legepladser | | | | | | | | 783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.414 | | | | | | |
| Løbende vedl. af legepladser | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udskiftning af lejer i snurretoppe | | 34 | | | | | | | | | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Løbende vedl. af legepladser | | | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | | |
| 1.9 Skure og hegn | | | | | 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renovering af hegn | | | | | 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 Beplantning | | 11 | 11 | 11 | 2.400 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 4.334 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | | |
| Gårdrenoveringer | | | | | 2.388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.313 | | | | | | | | | |
| Løbende vedligehold af beplantning | | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | | |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Fundament og lyskasser | | | 13 | | | 14 | | 1.553 | 16 | | | 17 | | | 19 | 50 | | 20 | | | 22 | | 88 | | | 27 | | 29 | | 80 | | | | |
| Renovering af sokler og lyskasser | | | | | | | | 1.514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Løbende vedl. af sokler og lyskasser | | | 13 | | | 14 | | | 16 | | | 17 | | | 19 | | | 20 | | | 22 | | 24 | | | 27 | | 29 | | | | | | |
| Maling af sokler, karre E | | | | | | | | 39 | | | | | | | 50 | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | 80 | |
| 2.2 Facade | | 1.830 | 71 | 4.334 | 75 | 566 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 95 | 477 | 101 | 760 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 | 124 | 1.103 | 641 | 135 | 1.022 | 3.575 | 148 | 152 | 157 | 162 | 166 | | |
| Mørtelfuger facader - Karre C | | | | 3.979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maling af bindingsværk og udhæng B og C | | | | | | 489 | | | | | | | | | | 657 | | | | | | | | | | 882 | | | | | | | | |
| Karre E overfladeimprægnering | | | | 282 | | | | | | | | | | 379 | | | | | | | | | 510 | | | | | | | | | | | |
| Sandsten salbænke mm. skiftes | | 1.639 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.432 | | | | | | | |
| Omfugning af facade, tegl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renovering af facade, sandsten og puds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renovering af facade, træværk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renovering af elevatortårne og vindfang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 976 | | | | | | | | | | | |
| Renovering af salbænke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Løbende vedl. af facade | | 191 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 | 124 | 128 | 131 | 135 | 139 | 144 | 148 | 152 | 157 | 162 | 166 | | |
| 2.3 Tag og kviste | | 256 | 118 | 37.960 | 125 | 129 | 132 | 136 | 141 | 145 | 149 | 154 | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 | 189 | 194 | 200 | 206 | 213 | 219 | 225 | 232 | 239 | 20.631 | 254 | 261 | 269 | 277 | | |
| Udskiftning af tegltage karre A og D | | | | 37.839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udskiftning af kviste, zink og skotrender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.384 | | | | | | |
| Løbende vedl. af tag | | 204 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 136 | 141 | 145 | 149 | 154 | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 | 189 | 194 | 200 | 206 | 213 | 219 | 225 | 232 | 239 | 246 | 254 | 261 | 269 | 277 | | |
| Forundersøgelse tag | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Tagrender og nedløb | | 329 | 56 | 1.797 | 60 | 257 | 63 | 65 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brutto DV-skema for afdeling 60

Godkendt forrige år

Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2024

| Tekst | (alle tal er angivet i hele tusinde kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 5.3 Elinstallationer | | 693 | 742 | 764 | 787 | 810 | 835 | 860 | 886 | 912 | 801 | 825 | 850 | 875 | 902 | 929 | 957 | 985 | 1.015 | 1.045 | 1.077 | 1.109 | 1.142 | 1.176 | 1.212 | 1.248 | 1.286 | 1.324 | 1.364 | 1.405 | 1.447 | 1.490 | |
| <i>El i lejligheder</i> | | 403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Løbende vedl. af elinstallationer, fællesområder</i> | | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
| <i>Løbende vedl. af El</i> | | 260 | 109 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Udskift af elinstallationer i lejemål</i> | | | 587 | 583 | 601 | 619 | 638 | 657 | 676 | 697 | 718 | 739 | 761 | 784 | 808 | 832 | 857 | 883 | 909 | 936 | 964 | 993 | 1.023 | 1.054 | 1.085 | 1.118 | 1.152 | 1.186 | 1.222 | 1.258 | 1.296 | 1.335 | |
| <i>Løbende vedligehold af elinstallationer i lejemål</i> | | | 39 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | |
| 5.4 Vandinstallationer | | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 115 | 119 | 122 | 126 | 130 | 134 | 52.561 | 142 | |
| <i>Udskiftning af brugsvandsinstallationer</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.423 | |
| <i>Løbende vedl. af brugsvandsinstallationer</i> | | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 115 | 119 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | |
| 5.5 Varmeanlæg og radiatorsystemer | | 120 | 124 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 22.443 | 1.327 | 4.733 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 | 187 | 192 | 198 | 1.783 | 210 | 217 | 223 | 230 | 237 | 270 | 251 | 259 | 266 | 2.396 | 283 | 291 | |
| <i>Boilerrum</i> | | | | | | | | | | | 4.559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Energimærkning</i> | | | | | | | | | | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 461 | |
| <i>CTS, opgradering af CTS system</i> | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre A: Sdr. Ringgade 44</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre A: Læssøesgade 85</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre A: Max Müllersgade 1</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre A: Trepkasgade 24</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre B: Læssøesgade 77</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre B: Trepkasgade 16</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre B: Max Müllersgade 1</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre B: Gerlachsgade 7</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre C: Læssøesgade 69</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre D: Chr. Kiers Plads 4</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Løb. vedl. af varmerum i karre D: Trepkasgade 9</i> | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| <i>Servicekontrakt CTS</i> | | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | |
| <i>Løbende vedligehold af CTS system</i> | | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
| <i>Udskiftning af varmemålere</i> | | | | | | | | | | 919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.660 |
| <i>Udskiftning af radiatorsystem</i> | | | | | | | | | 22.296 | | | | | | | | | | | 1.235 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Løbende vedl. af radiatorsystem</i> | | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
| 5.6 Fællesvaskeri | | 631 | 171 | 174 | 176 | 179 | 181 | 96 | 99 | 102 | 309 | 347 | 112 | 115 | 118 | 285 | 126 | 129 | 133 | 137 | 141 | 146 | 441 | 154 | 159 | 164 | 540 | 174 | 179 | 184 | 443 | 196 | |
| <i>Maling af vaskerier</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | 253 | |
| <i>Fællesvaskeri Vaskemaskiner</i> | | 385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Fællesvaskeri Tumblere</i> | | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Fællesvaskeri Strygeruller</i> | | | | | | | | | | | | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 371 |
| <i>Udsk. opdatering af betalingspaneler i fællesvaskeri</i> | | 143 | | | | | | | | | 204 | | | | | | | | | | | | 291 | | | | | | | | | | |
| <i>Løbende udskiftning fælles vaskerimaskiner - Vaskem</i> | | | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 125 | 129 | |
| <i>Løbende udskiftning fælles vaskerimaskiner - Tørretur</i> | | | 68 | 67 | 68 | 69 | 70 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
| 5.7 Ventilationsanlæg | | 886 | 18 | 18 | 19 | 19 | 356 | 46 | 47 | 49 | 50 | 413 | 53 | 55 | 56 | 58 | 8.599 | 62 | 64 | 3.678 | 67 | 555 | 71 | 74 | 76 | 78 | 643 | 83 | 85 | 88 | 91 | 746 | |
| <i>Udskiftning af ventilatorer</i> | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.612 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rensning af ventilationskanaler</i> | | 269 | | | | | 312 | | | | | | | | | | 419 | | | | | 485 | | | | | | | | | | 652 | |
| <i>Udskiftning af ventilationsanlæg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 8.121 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Løbende vedl. af ventilationsanlæg</i> | | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | |
| <i>Løbende udskiftning af ventilationsmotorer</i> | | | | | | | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | |
| 5.8 Brandanlæg og -alarmer | | 80 | 80 | 3 | 80 | 80 | 3 | 82 | 82 | 664 | 85 | 85 | 4 | 88 | 88 | 4 | 91 | 91 | 4 | 94 | 94 | 5 | 97 | 97 | 5 | 100 | 100 | 6 | 103 | 1.296 | 6 | 107 | |
| <i>Udskiftning af brandalarmer</i> | | | | | | | | | | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.193 | |
| <i>Løbende vedl. af brandalarmer</i> | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| <i>Røgmeldere i opgange</i> | | 77 | 77 | | 77 | 77 | | 79 | 79 | | 82 | 82 | | 84 | 84 | | 87 | 87 | | 89 | 89 | | 92 | 92 | | 95 | 95 | | 97</ | | | | |